


Оценщик:	Егорушкин Александр Валентинович
Тип контракта:	Trade-in (новый)
Дата осмотра:	03.02.26
Осмотр провел:	Лексаченко Игорь Олегович
№ заказа-наряда:	

Renault Logan II, 2016			Цена: _____	
VIN: X7L4SRAT454183684				
Кузов	Седан	Учетный №	_____	
Модификация	1.6 MT (102 л.с.)	№ двигателя	_____	
Комплектация	Confort	СТС	_____	
Двигатель	Бензин	Госномер	_____	
Привод	Передний	Отметки ТО	_____	
КПП	Механика 5 ст.	Дата последнего ТО	_____	
Руль	Левый	Гарантия	_____	
Цвет	Белый	Программа сертификации	_____	
		Кол-во ключей	_____	
		Владелец	2	
		ПТС	Оригинал	
		Сервисная книжка	Нет	
		Марка масла ДВС	_____	
		Показания одометра	118 771 км	
		В эксплуатации с	_____	

Внешний осмотр	
	Повреждения ● Значительные замечания - КапотОчаги коррозии, Некачественный ремонт, Покрашено, Дефекты покраски - Крыло переднее левоеВмятина - Порог левыйОчаги коррозии - Крыло заднее левоеОчаги коррозии - Бампер заднийВмятина, Некачественный ремонт, Нарушены зазоры - Фонари задние правыеЗапотевание, Повреждение креплений - Крыло заднее правоеОчаги коррозии - Порог правыйОчаги коррозии - Крыло переднее правоеПокрашено, Заменено ▲ Незначительные замечания - Дверь задняя леваяВмятина Повышенная толщина покрытия ● Не обнаружено

Проверка ТС по VIN
❌ Неверное количество владельцев
✅ 3 владельца по ПТС
✅ Нет ограничений на регистрацию
✅ ТС в розыске не числится
❌ ТС участвовало в 3 ДТП
✅ ТС в залоге не числится

Осмотр кузова			
Фары передние правые	✔ Замечаний нет	Фаркоп	✔ Замечаний нет
Фары передние левые	✔ Замечаний нет	Крышка багажника	✔ Замечаний нет (ЛКП 130 мкм)
Капот	❗ Очаги коррозии, некачественный ремонт, покрашено, дефекты покраски (ЛКП 170 мкм)	Проем багажника	✔ Замечаний нет
Моторный отсек	✔ Замечаний нет	Ниша под запасное колесо	✔ Замечаний нет
Бампер передний	✔ Замечаний нет	Стекло заднее	✔ Замечаний нет
Стекло лобовое	✔ Замечаний нет	Фонари задние правые	❗ Запотевание, повреждение креплений
Крыша	✔ Замечаний нет (ЛКП 130 мкм)	Крыло заднее правое	❗ Очаги коррозии (ЛКП 130 мкм)
Крыло переднее левое	❗ Вмятина (ЛКП 120 мкм)	Дверь задняя правая	✔ Замечаний нет (ЛКП 130 мкм)
Дверь передняя левая	✔ Замечаний нет (ЛКП 120 мкм)	Стойка правая в зоне задней двери	✔ Замечаний нет (ЛКП 130 мкм)
Зеркало боковое левое	✔ Замечаний нет	Стекло двери задней правой	✔ Замечаний нет
Стойка левая в зоне передней двери	✔ Замечаний нет (ЛКП 70 мкм)	Проем задней правой двери	✔ Замечаний нет
Стекло двери передней левой	✔ Замечаний нет	Дверь передняя правая	✔ Замечаний нет (ЛКП 130 мкм)
Проем передней левой двери	✔ Замечаний нет	Порог правый	❗ Очаги коррозии (ЛКП 70 мкм)
Порог левый	❗ Очаги коррозии (ЛКП 70 мкм)	Стекло двери передней правой	✔ Замечаний нет
Дверь задняя левая	❗ Вмятина (ЛКП 125 мкм)	Стойка правая в зоне передней двери	✔ Замечаний нет (ЛКП 70 мкм)
Стекло двери передней правой	✔ Замечаний нет	Проем передней правой двери	✔ Замечаний нет
Проем задней левой двери	✔ Замечаний нет	Зеркало боковое правое	✔ Замечаний нет
Стойка левая в зоне задней двери	✔ Замечаний нет (ЛКП 130 мкм)	Крыло переднее правое	❗ Покрашено, заменено (ЛКП 100 мкм)
Крыло заднее левое	❗ Очаги коррозии (ЛКП 130 мкм)	Стойка левая центральная	✔ Замечаний нет
Фонари задние левые	✔ Замечаний нет	Стойка правая центральная	✔ Замечаний нет
Бампер задний	❗ Вмятина, некачественный ремонт, нарушены зазоры		

Осмотр интерьера			
Салон	✔ Замечаний нет	Ремень безопасности задний левый	✔ Замечаний нет
Селектор КПП	✔ Замечаний нет	Ремень безопасности задний правый	✔ Замечаний нет
Руль	❗ Протертости	Сиденья задние	✔ Замечаний нет
Ремень безопасности передний левый	✔ Замечаний нет	Ремень безопасности передний правый	✔ Замечаний нет
Сиденье переднее левое	❗ Протертости, продавлено	Сиденье переднее правое	✔ Замечаний нет

Комплектация			
Активная безопасность		Мультимедиа и навигация	
Антиблокировочная система		Аудиоподготовка	
Пассивная безопасность		Салон и интерьер	
Подушки безопасности водителя	Система крепления детских автокресел	Тканевая обивка салона	Складывающееся заднее сидение
Противоугонная система		Прикуриватель и пепельница	
Иммобилайзер	Центральный замок	Экстерьер	
Комфорт		Штампованные стальные диски	
Усилитель руля	Регулировка руля		
Электростеклоподъемники передние			