

# Диагностическая карта

Renault Logan, белый, VIN: X7L4SRAT454183684, показания одометра: 120000 км.


## Техническая диагностика

| Работа   | Результат   | Комментарий |
|--|---|-------------|
| <b>Осмотр из салона автомобиля</b>   |   |             |
| Открытие/закрытие автомобиля ключом электронно/механически.  | Исправно  |             |
| Работа КПП при тестовой поездке  | Передачи включаются нормально                     |             |
| Работа КПП на стоящем автомобиле.  | Передачи включаются нормально                     |             |
| Работа стояночного тормоза   | Исправен  |             |
| Ближний свет   | Исправен  |             |
| Дальний свет   | Неисправен  | Слева       |
| Корректор фар  | Исправен  |             |
| Ходовые огни   | Отсутствуют в комплектации                        |             |
| Габаритные огни передние   | Исправны  |             |
| Указатели поворотов передние   | Исправны  |             |
| Противотуманные фары   | Отсутствует в комплектации                        |             |
| Парктроник передний  | Отсутствует в комплектации                        |             |
| Омыватель фар  | Отсутствует в комплектации                        |             |
| Стеклоочиститель лобового стекла   | Исправен  |             |
| Стеклоомыватель лобового стекла  | Исправен  |             |
| Стеклоочиститель заднего стекла  | Отсутствует в комплектации                        |             |
| Стеклоомыватель заднего стекла   | Отсутствует в комплектации                        |             |
| Звуковой сигнал  | Исправен  |             |
| Аварийка   | Исправна  |             |
| Стоп сигнал  | Исправен  |             |
| Габаритные огни задние   | Исправны  |             |
| Подсветка номерного знака  | Неисправна  |             |
| Задние противотуманные фонари  | Неисправны  |             |
| Указатели поворотов задние   | Исправны  |             |
| Фонари заднего хода  | Исправны  |             |
| Камера заднего вида  | Отсутствует в комплектации                        |             |
| Парктроник задний  | Отсутствует в комплектации                        |             |
| Освещение салона, стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедии, кондиционера. | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны    |             |
| Заводская маркировка на ремнях безопасности.   | Присутствует                                      |             |
| Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.   | Отсутствуют                                       |             |
| Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.  | Системы сканируются нормально, ошибки отсутствуют |             |
| Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем.  | Подтверждение отсутствует                         |             |
| <b>Осмотр подкапотного пространства сверху</b>   |   |             |
| Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.   | Коррозия  |             |
| Опорные подшипники амортизаторов   | Исправны  |             |
| Крепление фар и корпус фар левой и правой.   | Следы ремонта                                     |             |
| Наличие нестандартного оборудования и деталей (нестандартные провода, нестандартная укладка проводов, нестандартная маркировка на деталях, нестандартное оборудование, газовое оборудование и т.д.)                | Отсутствует                                       |             |
| Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.   | В норме   |             |
| Состояние крышки масляной горловины двигателя.   | Без следов эмульсии и "гудрона"                   |             |
| Состояние АКБ  | Хорошее   |             |
| Состояние приводных ремней.  | Исправен  |             |
| Состояние воздушного фильтра двигателя.  | В норме   |             |
| Течь клапанной крышки  | Запотевание или незначительная течь               |             |
| Течь прокладки ГБЦ   | Отсутствует                                       |             |
| Течь соединений передней крышки ДВС  | Отсутствует                                       |             |

| Работа   | Результат   | Комментарий |
|--|---|-------------|
| Течь соединений турбины  | Отсутствует в комплектации                              |             |
| Течь соединений системы кондиционирования  | Отсутствует   |             |
| Течь соединений систем охлаждения  | Отсутствует   |             |
| Течь соединений ГУРа   | Отсутствует   |             |
| Течь соединений топливной системы  | Отсутствует   |             |
| Течь радиатора охлаждения ДВС  | Отсутствует   |             |
| Течь радиатора кондиционера  | Отсутствует   |             |
| Течь радиатора трансмиссии   | Отсутствует в комплектации                              |             |
| Течь радиатора ГУРа  | Отсутствует   |             |
| Номер двигателя  | Не читается   |             |
| Признаки капитального ремонта двигателя и КПП (присутствие неоригинального герметика в соединениях деталей, неоригинальных патрубков, хомутов и прочее, нестандартных маркировок или обозначениях на элементах двигателя и т.д.) | Отсутствуют   |             |
| Катушки/провода/свечи зажигания.   | Исправны  |             |
| Состояние цилиндров. Эндоскопия.   | Естественный износ, соответствующий показаниям одометра |             |
| Состояние цилиндров. Компрессия.   | В пределах нормы  |             |
| Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).   | В норме   |             |
| <b>Осмотр автомобиля, поднятого на среднюю высоту</b>  |   |             |
| Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности  | Отсутствуют   |             |
| Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.   | Исправны  |             |
| Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины   | Исправны  |             |
| Передние тормозные колодки.  | В норме   |             |
| Передние тормозные диски.  | В норме   |             |
| Шины и диски задних колес. Критические замечания   | Отсутствуют   |             |
| Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.  | В норме   |             |
| Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины   | Исправны  |             |
| Задние тормозные колодки   | В норме   |             |
| Задние тормозные диски   | В норме   |             |
| <b>Осмотр снизу автомобиля со снятой защитой двигателя</b>   |   |             |
| Работа полного привода на вывешенном автомобиле  | Отсутствует в комплектации                              |             |
| Снятие защиты двигателя.   | Выполнено   |             |
| Лонжероны левый и правый, передняя панель.   | Исправны, нарушений геометрии нет                       |             |
| Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.  | Исправны, нарушений геометрии нет                       |             |
| Течи (осмотр снизу): Соединения систем охлаждения, ГУРа, топливной. Соединения передней крышки ДВС, турбины.   | Отсутствуют   |             |
| Течи: Переднего редуктора, КПП, заднего редуктора.   | Отсутствуют   |             |
| Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.  | Исправны  |             |
| Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.   | Исправны  |             |
| Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.  | Исправны  |             |
| Карданный вал, подвесной подшипник.  | Отсутствуют в комплектации                              |             |
| Выхлопная система  | Исправна  |             |
| Визуальные следы удаления катализатора.  | Отсутствуют   |             |
| Втулки и стойки заднего стабилизатора.   | Отсутствуют в комплектации                              |             |
| Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.   | Исправны  |             |
| Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.   | Исправны  |             |
| Установка защиты двигателя   | Выполнено   |             |

Фотографии в ходе диагностики

Дополнительные фото



Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.



Крепление фар и корпус фар левой и правой.



Состояние крышки маслозаливной горловины двигателя.



Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



Шины и диски задних колес. Критические замечания

